ЭТМ 1350 Э3





поз.1 М1:2



поз.2 М1:2



поз.3 М1:1



1.* Размеры для справок.

2. Произвести обозначение аппаратов шильдиками используя лист поз.63. Размер шильдика 7,5х17.

3. Крепеж М8 использовать для крепления изоляторов к панели и шины к изоляторам. Заклепки поз.7 использовать для крепления табличек поз.1...3, заклепками поз.6 крепить кабельные каналы и Дин-рейку.

4. Собранный шкаф маркировать номером чертежа общего вида согласно требований ГОСТ 12971-67.

5. Монтаж шкафа выполнить согласно схеме электрической соединений черт.ЭТМ 1350 Э4.

6. Корпус шкафа управления заземлить согласно ПУЭ.

5. При переходе жгута проводов на дверь шкафа выполнить петлю. Провода в жгут увязать хомутами поз.55, сверху одеть обвязку поз.53. К двери шкафа провода крепить с помощью площадок поз.48.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Булыгин		21.09.11
Пров.		Веселов		
Т.контр.				
Нач.КБ		Веселов		
Н.контр.				
Утв.		Веселов		

ЭТМ 1350 СБ

Шкаф управления охладителем ШУО. Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
	18кг	1:5
Лист 1	Листов 2	

ООО "Электротехмаш"

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв.N подл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Подп. и дата