

Сила тока в А определяется по закону Ома:

$$\text{для цепи: постоянного тока } I = U/R; \\ \text{для переменного тока } I = U/Z,$$

где U — напряжение, В; R — активное сопротивление, Ом; Z — полное сопротивление, Ом; $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, где индексы Φ и C соответствуют фазному и линейному (междуфазному) значению величин.

Основные соотношения в системе трехфазного перенапряжения при соединении «звезда» $U_\Phi = U_n/\sqrt{3}$; $I_\Phi = I_n$; $I_\Phi = I_n/\sqrt{3}$, где индексы Φ и n соответствуют фазному и линейному (междуфазному) значению величин. Принципиальная схема сети и структурная схема строения таблицы и выбора сечений линий для расчетной мощности с учетом допустимых пределов отклонения напряжения приведены на рисунках 1 и 2.

$$R = \rho l/F,$$

где l — длина проводника, м; F — сечение, мм²; ρ — удельное сопротивление, Ом · м.

Полное сопротивление цепи $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)}$,

где X_L — индуктивное сопротивление; X_C — емкостное сопротивление.

Вспомогательные данные к структурной схеме приведены в табл. 1.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Электроприемники по обеспечению надежности электроснабжения разделены на следующие категории:

I — электроприемники, нарушение электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение оборудования, массовый брак продукции, нарушение сложного технологического процесса и особо важных элементов городского хозяйства;

II — электроприемники, перерыв в электроснабжении которых связан с массовым недовыпуском продукции, простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности городских жителей;

III — остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий (электроприемники цехов несерийного производства, испытательных цехов, небольших поселков и т. п.).

Резервирование электроприемников надо решать с минимальными затратами средств и использованием дефицитного электрооборудования с учетом характера и масштабов производства при обязательном обеспечении надежности питания групп потребителей, требующих повышенного резервирования.

Для этого следует:

- правильно определять категорию, что является основной предпосылкой экономичного и надежного решения системы электроснабжения промышленных предприятий без излишних затрат на резервирование. Категории электрических нагрузок нужно определять по электроприемникам, но не по цехам в целом. Если число электроприемников I и II категорий ограничено, вопросы обеспечения их надежного питания следует рассматривать особо, не допускать чрезмерного отнесения других электроприемников к высшим категориям. Отделения цехов или отдельные группы электроприемников, требующие разной степени надежности питания электроэнергией, следует рассматривать как объекты с разными условиями резервирования;
- полностью использовать перегрузочную способность трансформаторов, кабелей и другого электрооборудования при аварийных режимах с учетом предшествующей

Рис. 1. Принципиальная схема сети:

1 — первичная линия; 2 — трансформатор; 3 — сетевое защитное устройство; 4 — распределительный щит; 5 — распределительный пункт силовой и осветительный щит; 6 — электроприемник; 7 — распределительный пункт силовой и осветительный щит; 8 — условные обозначения сети по таблице к структурной схеме. 1—XV — условные обозначения сети по таблице к структурной схеме.




Рис. 2. Структурная схема строения таблицы и выбора сечений линий для расчетной мощности с учетом допустимых пределов отклонения напряжения (штрихом показаны возможные варианты работы схемы: в знаменателе — потеря для измененного варианта, в квадратиках — суммарная потеря напряжения в магистральной и распределительной сети в проц.)

нагрузки и других факторов по действующим нормативам. При этом коммутационные аппараты следует выбирать так, чтобы их параметры не лимитировали полное использование перегрузочной способности электрооборудования;

учитывать степень резервирования в технологической части: наличие взаимоувязанных параллельных технологических потоков с питанием от независимых источников, наличие резервных технологических агрегатов (бункера, баки, склады сырья); и т. п. с отдельным питанием, резервных емкостей (бункера, баки, склады сырья); предусматривать автоматическую разгрузку при аварии путем отключения неответственных потребителей, выделяя питание нагрузок III категории для возможности их отключения по аварийному графику.

При проектировании электроснабжения важнейших объектов, требующих особо повышенной надежности питания электроэнергии, необходимо совместно с технологиями выявлять наиболее ответственных потребителей энергии. Следует выделять из I категории особые группы электроприемников, внезапные перерывы электроснабжения которых могут привести к аварии, угрожают жизни людей и разрушают основное технологическое оборудование, т. е. электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для базарной установки производств. Эти группы электроприемников необходимо питать так, чтобы при длительном ремонте любого элемента электроснабжения сохранилось их питание от двух независимых источников.