



Ориентировочный расход материалов для электромонтажа в пределах котла системы управления:

провод ПВЗ – 2,5	– 50 м
ПВЗ – 1,5	– 150 м
ПВЗ – 1,0	– 150 м
ПВЗ – 0,75	– 200 м
металлорукав (трубка гофрированная)	– 20 м

1. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
2. При проведении монтажа электрооборудование котла заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
4. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
5. Условные обозначения элементов см. 62 893 14.00.000 34.
6. Запрещается установка датчика ВР без сифонной трубки.

62 893.14.00.000 СБ				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Полкин					
Проб.	Белянова					
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.					ВНИИАМ	
Утв.	Зубов				Формат А2	